

Erledigt

Nach Multibeast Install Reboot Loop bei ~50%

Beitrag von „pannemann“ vom 16. November 2017, 13:05

Hallo,

das hört sich ja gut an! Die FX 1800 gibts da einen speziellen Typ (Speicherausstattung etc.) auf den ich achten muss?

Die besorge ich mir. Habe mir schon gedacht, das dies ein Problem der Grafikkarte sein muss.

Ohne großartige Treiberinstallation und/oder kext Dateien war diese lauffähig?

Gruß

Michael