

Erledigt

High Sierra problem

Beitrag von „polanski“ vom 17. November 2017, 21:01

Die USB3 laufen jetzt als USB2.

USB3 Stick wird nicht erkannt.

In Systembericht werden nur USB2.0 Bus angezeigt.

MFG

polanski