

Erledigt

Probleme beim Installieren von Mac OS High Sierra/Sierra/ Yosemite auf dem Lenovo G710

Beitrag von „AgentHV“ vom 19. November 2017, 18:56

Hallo Leute,

ich hab beim Installieren von Mac OS auf meinem Laptop (Lenovo G710, identisch zum G510 i3-4000m), zu dem es hier: http://wiki.osx86project.org/w..._10.11.6/Portables#Lenovo und hier: <https://gist.github.com/matt-curtis/59b9e40a6919d16d572a> Anleitungen gibt. Nun ist dies schon mein 2ter Versuch, macOS darauf zu installieren. Beim ersten mal, nur mit einer gedownloadeten config auf Sierra hatte ich recht wenig erfolg.

Nun hab ich einen 2ten Anlauf gestartet. High Sierra auf meinem Hackintosh Desktop gedownloadet, auf dem USB-Stick installiert, und dann noch Clover installiert.

Dann noch die Kexte : FakePCIID, FakePCIID Intel HD Graphics, FakeSMC,NullCPUPowermanagement, IO80211Family draufgezogen , die config.plist von der GitHub Seite genommen (meine eigene ging nicht) und die DSDT gepatcht hier: [DSDT.aml](#) und Fertig.

Nun bekomme ich allerdings auf Yosemite die Kernelpanic mit com.apple.kec.corecrypto, und unter macOS High Sierra bekomme ich nur ein Atemting to Reboot... MACH Reboot. Die gepatchte DSDT ändert da leider auch nix dran. Mit der config.plist siehts gleich aus.

Hat hier irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache.