

Erledigt

Kein Bluetooth mit AW-CE123H Karte

Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 19:27

Wenn das der Fall ist, wenn du die FakePCIIDs entfernst, dann wird aber der AirportBrcmFixup nicht wirklich genutzt oder der Kext wird nicht richtig geladen.

Versuche es nochmal, aber achte bitte in deiner Config.plist unter "System Parameters", dass der "Inject Kexts" auf "Yes" und nicht auf "Detect" steht.