


**Erledigt**

# **VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite**

**Beitrag von „DSM2“ vom 19. November 2017, 19:30**

Ja sind drin und dann noch ein paar andere...



1A00	0002	1A00	0004		
8096	1549	0000	0000	Intel Corporation	DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge]
8096	1549	0000	0000	Intel Corporation	DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge]
8096	1549	0000	0000	Intel Corporation	DSL3510 Thunderbolt Controller [Cactus Ridge]
1A00	0002	1A00	0007		

Multimedia controller, Multimedia controller

Hast du vielleicht eine Idee was man probieren könnte um das ganze zum laufen zu kriegen ?

[@al6042](#)