

Erledigt

Kein Bluetooth mit AW-CE123H Karte

Beitrag von „DerZipfel“ vom 19. November 2017, 19:50

Also "Inject Kexts" war bereits auf "Yes" gestellt und soweit ich das sehe wir die AirportBrcmFixup Kext schon geladen:

Code

1. ProMac:~ jens\$ kextstat | grep -i brcm
2. 38 0 0xffffffff7f83928000 0x6000 0x6000 as.lvs1974.AirportBrcmFixup (1.1.0) 6E172DF6-1C3D-37E8-9FBA-EB9614C217C7 <37 36 12 7 5 4 3 2 1>

Laut dem Projekt der Kext gibt es ja folgende Installtionsarten:

Zitat

Installation types:

- Clover Airport Fix + AirportBrcmFixup
- Clover Airport Fix + AddProperties(fake device-id) + AirportBrcmFixup (preferable)
- Clover Airport Fix + AirportBrcmFixup + FakePCIID + FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext
- AirportBrcmFixup + FakePCIID + FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext

Alles anzeigen

Ich habe auch mal die bevorzugte Version getestet und folgendes Wifi Property in Clover eingetragen:

Code

1. Device = WIFI
2. Key = device-id
3. Value = A0430000 (Data)

Hat aber auch nichts gebracht.

Ich könnte ja auf Wifi verzichten, aber ohne Bluetooth kann ich mein Trackpad 2 nicht mehr nutzen.. 😞