

Erledigt

Intel HD Graphics 520 unter High Sierra

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 20. November 2017, 09:33

Ich habe gerade noch gesehen, dass du drivers32-Ordner in Clover hast, die gibt es in Neuren Clover-Versionen nicht. Also solltest du Clover mal aktualisieren.

Bei einem Verbotsschild bricht meistens der USB-Kontakt weg, wobei du ja USBInjectAll im Other-Verzeichnis hast. Das widerspricht sich eigentlich. Trotzdem kannst du ja mal einen anderen USB-Port testen.