

Erledigt

Clover bootet nur von USB statt SSD

Beitrag von „gerox“ vom 20. November 2017, 12:27

... Dort wird der UEFI Bootloader nicht korrekt aus EFI/BOOT/BOOTX64.efi geladen, sondern aus EFI/MICROSOFT/BOOT/BOOTMGFW.efi, was eigentlich nur bei Windows so verwendet wird. Einige Hersteller scheinen wohl Windows vorauszusetzen.

. Bei mir hat es geholfen, auf der EFI Partition das Verzeichnis EFI/MICROSOFT/BOOT/ anzulegen, * -->>>

..bei mir auch !!!! . -- auf einem Fujitsu Esprimo C 720 I5

der äuft jetzt völlig rund . ohne deinen Post wäre ich da **nie** drauf gekommen .

wie kommt an an solche Kenntnisse und wo kann man das nach lesen ..

Ganz Herzlichen Dank !!!!! . und beste Grüsse aus Ostwestfalen ...

gerox.

P.S: hier im Forum als Lehrling führt , aber schon jahrelang
" Hackingtosher. " ...mit verschiedenen Systemen ... aber hier musste ich mich erstmal herrlich bedanken !!!!!