

Erledigt

Nvidia Webdriver Problem bei GTX1050

Beitrag von „mitchde“ vom 20. November 2017, 18:23

Genau!!! Lilu + seine Plugins immer nach EFI...Other und nicht nach /S/L/E oder /L/E

.

Also zuerst diese nach EFI (kopieren - am besten von einem Download in **jeweils neuester** Version) .

Dann diese in /S/L/E **unbedingt** wieder **löschen!!!!**