

Erledigt

Gelegentliche Abstürze nach Sleep/Long Sleep/Power Nap

Beitrag von „kuckkuck“ vom 20. November 2017, 20:47

Sorry für die späte Rückmeldung. Sieht auf den ersten Blick alles gut aus, aber da stimmt etwas mit deiner Aufzählung nicht:

[Zitat von G.com](#)

```
"HS05", // USB 2,0 vorne  
"HS09", // USB 2,0 4-fach Hub  
"HS11", // USB 2,0 hinten  
"HS12", // USB 2,0 hinten  
"HS13", // USB2 Connector auf MB (für Combo Card)  
"SSP1", // USB 3,0 vorne  
"SSP2", // USB 3,0 vorne  
"SSP3", // USB 3,0 hinten  
„SSP5“, // USB 3,0 4-fach Hub hintern (gleich HS09)  
"SSP6", // USB 3,0 hinten
```

Alles anzeigen

Zu jedem USB 3.0 Port gehört ein HS und ein SS Port. Es kann also nicht sein, dass jeder deiner HS Schnittstellen auch zu einem USB 2.0 Port gehört. Nur weil es HS heißt, muss es ja nicht an einem USB 2.0 Port liegen, sondern kann genauso gut auch an einem USB 3.0 Port liegen. Also geh bitte nochmal die liste durch und pass dementsprechend die Connector-Types in deiner SSDT an 😊 Schick mir danach wieder die SSDT, diesmal dann im .aml Format 😊