

Erledigt

Intel HD Graphics 520 unter High Sierra

Beitrag von „hitman20“ vom 20. November 2017, 23:58

Nimm mal bitte den EFI Ordner den Du hattest, als der Fehler kam mit "Service ran only for 10 Seconds" und packe mal die angehängte SSDT i deinen Clover Ordner unter ACPI/patched, dann sollte auch alles sauber starten. Der Fehler tritt auf, wenn man eine iGPU und eine Dedicated GPU am Laufen hat. Den selben Fehler hatte ich bei mir auch.

[@iPhoneTruth](#) Es kann auch während der Installation die korrekte ig-platform-id genommen werden, dies funktioniert bei mir ohne Probleme mit einer HD 530 und HDMI geht dort während der Installation auch schon.