

Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. November 2017, 20:14

[Zitat von matt82](#)

Allerdings wie ich jetzt bemerkt habe nur USB 2.0. Externe Festplatten und USB Sticks mit 3.0 werden nicht erkannt.

Hab gedacht, dann muss ich jetzt wohl die verlinkte Anleitung von "Kuckkuck" durchführen.

Du hast den Port Limit Patch (15 port limit to 30 in AppleUSBXHCIPCI) in deiner config.plist. Da bringt dir die UIA Methode nichts, denn diese soll genau diesen KextToPatch Eintrag umgehen. Wenn aber USB 3.0 trotz PortLimitPatch nicht funktioniert, muss das Problem wo anders liegen. Interessant wäre zu wissen, was im IOReg passiert wenn du einen USB 3.0 Stick an einen USB 3.0 Port steckst. Welcher Port leuchtet auf? Erscheint der Stick an einem SS oder ein HS Port?