

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „THack87“ vom 21. November 2017, 22:31

Was mir auffällt mit der BCM943602CS:

Hab unter MacOS im W-Lan fast vollen Empfang während mir unter W10 dauernd nur 2 Balken angezeigt wird. Wie kann das?

EDIT: Mal folgende Frage: Habe von meiner vorherigen WLAN/Bluetooth Karte die Antenne. Allerdings hatte die vorher nur zwei Anschlüsse.

Die neue hat natürlich 3.

Weiß einer welcher Anschluss für was ist? So könnte ich dann an dem Anschluss der fürs WLAN zuständig ist einfach die alte Antenne dran machen weil die Antenne besser ist.

Handelt sich um diese Karte https://www.mindfactory.de/pro...-11ac-PCIe-x1_970843.html