

Erledigt

## Nach BIOS Update bootet Sierra nicht

Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. November 2017, 22:22

Leider haben die neueren BIOS-Versionen der Gigabyte-Z170er-Boards einen Haken eingebaut: ich hatte da [am Anfang auch so meine Probleme](#): Du brauchst im Clover Configurator auf der Seite "Kernel and Kext Patches" den zusätzlichen Eintrag "KernelPM" und den bisher bei den Z-Boards überflüssigen Treiber EmuVariableUefi-64 bei den Clover-Treibern.