

Erledigt

VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13

Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite

Beitrag von „DSM2“ vom 23. November 2017, 12:56

Eine kleine Ernüchterung...

Das Problem ist nur in Zusammenhang mit den UAD 2 Satellite Thunderbolt Karten, die Apollo tut Gott sei dank was sie soll.

Hatte es vorher immer versucht im Daisy Chain Betrieb, heute einzeln versucht und dabei festgestellt das nur die Satellite Karten betroffen sind.

Ich habe UAD bezüglich meines Problems kontaktiert und habe auch direkt mitgeteilt das es sich hierbei um einen Hackintosh handelt,

bei welchem dieses Problem auftritt worauf mir der Support direkt eingestellt wurde.

Ehrlich gesagt finde ich, dass dies einfach nur eine Schweinerei ist, da der Fehler seitens UAD verursacht wird und rein gar nichts mit dem Hackintosh zu tun hat.

Die Apollo funktioniert ja auch auf einem anderen PCI Slot, hat daher auch nichts mit der Thunderbolt Geschichte an sich zu tun.

Mein Plan sieht aktuell so aus, das ich mir die PCI-E Variante der Satellite zulegen werde, wobei ich aktuell irgendwie das Gefühl habe das diese auch von dem Problem betroffen sein könnten.

Werde heute erneut versuchen den Support zu kontaktieren, vielleicht wird sich ja doch noch jemand meinem Problem annehmen, wobei ich mir übrigens nicht vorstellen kann, dass ich der einzige bin, der auf 10.13. unterwegs ist und Probleme damit hat.