

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „macmac512“ vom 23. November 2017, 19:07

Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, wenn die BT Verbindung nicht mehr klappt?
Also bis gestern lief BT problemlos, jetzt habe ich einen neuen CPU Kühler verbaut und es wird nur noch WLAN erkannt, aber kein BT mehr.

Das Kabel ist so eingesteckt wie vorher, aber in der Menüleiste ist das BT Icon mit einem Blitz versehen. 🤔

Die beiden LEDs leuchten aber, wenn ich die Karte eingebaut und angeschlossen habe, aber BT will nicht funktionieren und wird auch nicht in Systemeinstellungen oder System Profiler angezeigt.

Bin über jeden Tipp dankbar. 😊

Mein wunderschönes Board ist etwas zickig, es mag die Karte jetzt nur noch an einem anderen Port.



Nicht mehr der alte, aber immerhin funktioniert es wieder.