

# Probleme mit Multibeast und iBoot

**Beitrag von „s1c“ vom 13. August 2011, 03:51**

danke für die Antwort!!!

hat mir sehr weitergeholfen mac system bootet jetzt anständig nachdem ich chameleon rc 5 draufgekloppt hatte.

jetzt habe ich ein anderes problem und zwar wird nach dem start weder mein externes Audiointerface erkannt (Focusrite Saffire 6 USB obwohl der im Systemprofiler in der Rubrik USB-Ports erkannt wird) noch meine interne Realtek ALC888 Soundkarte obwohl es funktioniert, wenn ich von der iBoot CD boote...

sobald das läuft wird das komplette System gebackuped damit auch ja nie wieder iwas kaputt gehen kann.....^^