

Erledigt

(SOLVED) Reboots waerend des sleep Modus und auch manchmal wenn mann die Machine aus den Schlaf weckt.

Beitrag von „henties“ vom 26. November 2017, 03:53

Hallo kuckuck. Danke fuer deine Tipps. Bin gerade dabei um den Fehler, denn es scheint letztlich ein Hardware kompatibilitaets Problem zu sein, einzukreisen.

Gehe volgendermassen vor, und das kann noch einige Tage dauern bevor aufschlussreich abgeschlossen:

Habe die konfigurierten USB ports, in der info.plist Datei vom GA-Z97X-UD3H-USB.kext in Clove/kexts bis auf einen port beschaengt und gleich beim ersten Versuch/port festgestellt, das der interne USB port HS11, an den der USB Stecker meiner Fenvi FV-T919 Broadcom BCM94360 Erweiterungskarte angeschlossen ist, jetzt war, die Fehlerquelle scheint gewesen zu sein.

Der Interne HS11 port ist jetzt isoliert und der Fenvi Stecker is auf den externen port HS03 umgepohlt, der wiederum nun der einzige konfigurierte port ist. Aus dem angehefteten Bild "Zwischenstand" ist zu ersehen das die "uptime" des Rechners schon fast 16 Stunden betraegt mit einen gesamten "sleep count" von 17. Soweit sieht alles gut aus, will mich aber nicht zu frueh freuen.

Werde den Test, mit nur einen port, noch 2 Tage laufen lassen, und wenn weiter erfolgreich, schrittweise andere ports dazuschalten. Bin sicher das ich auf diesen Weg die Sache mal irgendwann in Griff bekommen werde.

Uebrigens um den USB Stecker von der PCIe Fenvi Karte auch auf USB ports auserhalb der Box am "backpanel" anlegen zu koennen musste ich ein normales USB-2 Erweiterungs Kabel an das mitgelieferte Kabel von Fenvi, anloeten. Jetzt kann ich diesen USB-2 Stecher nach belieben in irgendeinen freien USB-2 port am "backpanel" verwenden.

Wenn das alles nicht zum Erfolg fuert werde ich mich in deine Voeschlaege reinstuerzen,

inzwischen schaue ich mir deine Angehaengten Dateien mal gruendlich an.

Werde mich wieder melden wenn neue Erkenntnisse vorhanden sind und natuerlich auch falls Fragen auftauchen sollten bezueglich deiner Konfigurations Dateien.

kuckkuck die Frage verstehe ich nicht so richtig "Gehört deine Bluetooth Lösung zu den supporten Geräten von BRCMPatchRam2?"

Soweit ich informiert bin geht die Fenvi FV-T919 Broadcom BCM94360 Erweiterungskarte oob, oder sollte ich noch einen patch fuer diese Karte anlegen ?

Gruss