

Erledigt

El Capitan 10.11 - Herunterfahren klappt nicht

Beitrag von „maxkratz“ vom 26. November 2017, 19:38

Das ist eine "StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - PCIe 3 Port FireWire Card - PCI-e 1 x Firewire 400 1394A 2 x FireWire 800 1394B".

https://www.amazon.de/gp/produ..._detailpage?ie=UTF8&psc=1

Wurde mir damals unter anderem hier empfohlen, da das wohl eine der wenigen (und leider recht teuren) Karten ist, die für Echtzeit-Audioanwendungen in Frage kommen.

Sehe auch gerade schon in einer Amazon-Rezension: "*Habe diese FireWire PCI Karte für meinen X99 Hackintosh gekauft und sieh funktioniert auch aber führt zu Reboot und Shutdown Problemen.Daher leider nicht für die neuen OSX Betriebssysteme zu gebrauchen.*"