

Erledigt


High Sierra auf dem Elitebook 8460p

Beitrag von „ev-xx“ vom 27. November 2017, 14:39

Hallo habe versucht die config.plist zu bearbeiten.


Nun bootet die Installation 😊

Einzigste Manko ist nun noch der flimmernde Bildschirm und die verzogene Auflösung.



Muss ich bei den Grafikeinstellungen "Inject Intel" ankreuzen?

Das flimmern könnte an dem "ATI Connector Patch" liegen? Wie entferne ich diesen.



Habe die Config mal soweit angehängt 😞

Vielen Dank soweit für eure schnelle Hilfe!

Gruß

Edit: Inject Intel und die zwei langen Zahlencodes in den Zeilen zu löschen hat nichts gebracht.