

Erledigt

High Sierra auf dem Elitebook 8460p

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. November 2017, 15:34

Unter Grafik alles löschen wie "FrameBuffer Name Hydrilla" "Video Ports 3" "VRAM 1024".

Inject Intel anhaken.

ATI Connectors Data und ATI Connectors Patch komplett löschen.

"ATI Connectors Controller 6000" löschen.

PS: Unter "IG Platform ID" gibt es noch verschiedene HD3000 Plattformen. Wenn es dort leer nicht geht mal diese durchtesten.