

Erledigt

High Sierra auf dem Elitebook 8460p

Beitrag von „ev-xx“ vom 28. November 2017, 01:14

Hallo, habe soweit alles probiert. Bis auf das mit der "ig platform id" für die HD 3000. Hatte leider nichts gebracht. Flimmerte immer noch.

Laut Google und hier, gibt es keine "ig platform id" für die Karte. Soll scheinbar eine snb platform id

Habe mal die Einträge aus Rehabman seiner config_HD3000_1600x900.plist (unter device, bis auf das NVIDIA-Zeugs), in meine eingefügt.



Nutze die Intel HD 3000 Revision 9, 1600x900

Und siehe da, das flimmern ist weg und somit dieses Problem gelöst!
Nun sind die anderen Dinge dran...

Vielen Dank !

Gruß

Edit: Wie ich sehe habe ich diesen Thread drei mal erstellt gehabt. Und vorhin gab es ein Problem und es kam zu einem vierten Thread den ich nicht wollte. Entschuldigt mich dafür, habe keinen schimmer wie es dazu kam.