

Erledigt

Sierra auf einem Lenovo E460

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 28. November 2017, 09:59

Also das hat nichts gebracht. Mit der neu gepatchten DSDT habe ich das gleiche Ergebnis.

Aber, wenn ich das richtig verstehe, ändert der Patch nur den Wert beim PMEE-Eintrag.

[@al6042](#) Du bist da ja Spezialist:

Kann ich nicht gleich in meiner DSDT den Wert dort von 1 auf 0 ändern?

```
0000 {
0001     Name _LARB, 0x0000 // _LARB Address
0002 }
0003
0004
0005
0006
0007     Name (_PMB, Package (Buffer)) // _PMB: Power Resources for SB
0008     {
0009         1) _SB.PCI0.LPC.EL.PMB
0010     }
0011
0012     Name (_PM2, Package (Buffer)) // _PM2: Power Resources for SD
0013     {
0014         1) _SB.PCI0.LPC.EL.PMB
0015     }
0016
0017     Name (_PM3, Package (Buffer)) // _PM3: Power Resources for SD
0018     {
0019         1) _SB.PCI0.LPC.EL.PMB
0020     }
0021
0022     Name (_PME, Package (Buffer)) // _PME: Power Resources for Wake
0023     {
0024         Buffer()
0025         0x00
0026         1) _SB.PCI0.LPC.EL.PMB
0027     }
0028
0029     Name (_S0, Package (Buffer))
0030     {
0031         1) _SB.PCI0.LPC.EL.PMB
0032     }
0033
0034 }
```