

Erledigt

High Sierra auf dem Elitebook 8460p

Beitrag von „ev-xx“ vom 28. November 2017, 14:08

Hallo, im Anhang die config.plist (High Sierra, Intel HD 3000 Revision 9, 1600x900)

Nun hab ich das Problem das er die WLAN-Karte nicht frisst. Habe ja die passende nachgerüstet. Unter Windows 10 ging sie ohne Probleme (wird somit vom BIOS zugelassen)

Habe es dann mal mit den Kexten von [@G4_Hacker](#) versucht. Auch kein Erfolg. Daraufhin habe ich die SMBIOS Daten von ihm übernommen (MacBook12.1) und es funktioniert immer noch nicht. Muss ich die SMBIOS passend zur WLAN-Karte einstellen?

Der Sound und die Akku-Anzeige scheinen ebenfalls nicht zu funktionieren.

Gruß