

Erledigt

Intel P530 / HD530 in Poweredge T30 werden nicht erkannt.

Beitrag von „umax1980“ vom 29. November 2017, 15:00

Neu und sauber installieren mit einem Bootstick. Du weißt halt nicht was genau wie installiert wurde bei den Tools. Das mag bei dem einen Rechner problemlos funktioniert haben, kann aber bei einem anderen schon wieder ganz anders aussehen.