

**Erledigt**

## **macOS High Sierra, neue Beta- und Public Beta Versionen**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 29. November 2017, 19:35**

Root-Bug ist bereits behoben. Das Lüfterproblem ruht meiner Meinung nach nicht durch eine plötzlich geänderte Ansteuerung her, das macht die Karte von ganz allein. Nur werden seit den 10.13.2 Betas den Vegas plötzlich sechs Framebuffers untergeschoben, sind aber nur vier vorhanden. Nun sollte man meinen, das macht nix, denn der iMacPro hat ebenfalls eine Vega drin. Aber dessen Vega muss mehr als vier Framebuffer haben, denn es lassen sich über die vier vorhandenen Thunderbolt3 4x 4K-Monitore anschliessen – wohlgemerkt zusätzlich zum internen 5K-Display. Hmm, wie bekommt man das in Ordnung?

<https://www.apple.com/de/imac-pro/specs/>