

Erledigt

## Standby & 2. Monitor - Asus Prime B250M-Plus

Beitrag von „Echolot\_“ vom 29. November 2017, 22:04

Ich glaube ich habe einen Fortschritt erzielen können.

Habe mithilfe der AGDPfix.app die AppleGraphicsControl.kext gepatcht und jetzt erscheint der zweite Monitor in den Monitoreinstellungen und im IOReg. Kann auch die Auflösung ändern und Fenster darauf verschieben. Jedoch wird auf dem zweiten Bildschirm kein Bild angezeigt, und der Monitor meldet "kein Input".

Wenn der zweite Monitor jetzt aus- und wieder eingesteckt wird, friert das System nach ein paar Sekunden ein und ich glaube die folgenden Meldungen werden (mehrmals) generiert:

Code

```
1. Nov      29      21:01:41      Marcs-iMac      com.apple.xpc.launchd[1]
  (com.apple.preference.displays.MirrorDisplays): Service only ran for 0 seconds. Pushing
  respawn out by 10 seconds.
```

Wenn der zweite Monitor beim Booten nicht angeschlossen wird und anschliessend hotplugged wird, wird der erste Bildschirm schwarz (bekommt aber immer noch ein Input Signal), auf dem zweiten Monitor passiert aber auch dann nichts. Ich glaube die folgenden Meldungen werden (mehrmals) generiert:

Code

```
1. Nov  29  20:29:45  Marcs-iMac  com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.displaypolicyd):
  Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
2. Nov  29  20:29:56  Marcs-iMac  com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.displaypolicyd[917]):
  Service exited with abnormal code: 1
```

Jetzt bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende... Für jegliche Hilfe bin ich extrem dankbar.