

Erledigt

PowerMac G5 Umbau ATX

Beitrag von „griven“ vom 30. November 2017, 21:23

[@Lokus](#) Einigermaßen Merkwürdig zumal es eigentlich funktionieren sollte/müsste wie gedacht wenn für den LED+ nur der PWR LED+ Pin auf dem Board genutzt wird und die beiden anderen auf den PWR BTN Header laufen. Ich kann das leider bei mir nicht nachvollziehen da ich meine Platine intakt gelassen habe und nach einiger Fummelei mit dem Kabelstumpf der noch am originalen Stecker vorhanden war ein Adapterkabel gekauft habe das vom G5 Frontpanel auf ATX adaptiert (leider waren die Kabel so kurz abgeschnitten das es unmöglich war die Verbindungen für den USB und Audio Header wieder zu flicken)...