

Erledigt

Ozmosis und HS auf Asrock Z87 Pro4 - Nach erster Installationsphase startet Rechner nicht von SSD & HDD

Beitrag von „griven“ vom 30. November 2017, 23:55

Einfach auf die EFI Partition der Platte packen auf der sich OZ eingerichtet hat wenn nur eine Platte vorhanden ist wird es diese sein 😊

Auf der EFI Partition befindet sich neben dem boot Ordner noch ein Ordner names OZ und darin einer mit dem Namen Darwin in dem sich der Unterordner /Extensions/Common/ findet und genau dahin muss der Unsolid.kext 😊