

Erledigt

High Sierra Installation Problem auf H270 Chipsatz

Beitrag von „manu0385“ vom 2. Dezember 2017, 16:24

Hey, ja das war auch ein versehen...  Habe gedacht es hätte beim ersten mal nicht geklappt.

 Oops!

Danke! 

So ich habe es nun geschafft einen neuen USB Stick zu erstellen. Keine Ahnung woran es vorhin gelegen hat.

Alos USB Stick rein, gebootet, Festplattendienst Programm, SSD formatiert, Installation gestartet, Kopieren war erfolgreich, Neustart, Clover Bootmenü SSD ausgewählt, der Apfel erscheint und der Ladebalken geht bis zum ende durch. Dann erscheint dieses Bild... 

Woran könnte das liegen.

[al6042](#): Nur an der Datei von deinem Post, EmuVariableUefi-64.efi? Diese habe ich bis dato nie gebraucht auf dem Stick...