

**Erledigt**

## **Was unterscheidet zwei MSI Radeon R9/280x von zwei RX 580?**

**Beitrag von „griven“ vom 4. Dezember 2017, 01:28**

Mag es vielleicht daran liegen das die NVME auf einer extra Steckkarte residiert anstelle von dem für sie vorgesehen Slot auf auf dem Mainboard?

Die R9 mögen sich ggf. auch mit 8 Lanes zufrieden gegeben haben was bei den RX vielleicht nicht mehr der Fall ist. Hast Du mal versucht die NVME auf den Mobo Slot zu packen anstelle der PCIe Karte nicht das sich das Mobo schon mal 2-4 Lanes für den Port reserviert egal ob was drauf ist oder nicht ?!?

Weil wen das Duo aus R9 auf 2X8 zurück geht würde das ja mit den Lanes passen sollte das aber bei den RX nicht mehr der Fall sein passt es eben nicht mehr 2X16 lanes RX und 4 lanes Thunderbold = 36lanes belegt dazu noch 4 Lanes von der NVME Karte und zusätzlich 4 Lanes vom Port auf dem Bord und schon kracht es im Gebälk...