

Erledigt

Hackintosh bootet nicht mehr (DSDT mit der HermitShell umbenennen)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. Dezember 2017, 21:24

Na dann hätten wir das jetzt auch geklärt 😬

Gut [@boarder80](#) als erstes würde ich dir raten, die DSDT mal wieder zu deaktivieren. Dazu musst du an die DSDT erstmal drankommen. Dies lässt sich wunderbar mit der Shell machen. Wenn du keine Build-In Shell in deinem BootMenü findest, ist keine in deinem ROM eingebaut und du musst sie manuell auswählen.

Dazu brauchst du lediglich das richtige Paket von hier: [HermitShell in Efi installieren](#) auf einen Fat32 Stick legen, anstecken, Neustarten und den Stick im F12 BootMenü auswählen.

Daraufhin landest du in der Shell (schwarzer Hintergrund, gelbe Schrift). Hier können wir mehrere Kommandos ausführen. Grundsätzlich: mit `cd` veränderst du das Verzeichnis. Mit `ls` kannst du dir das aktuelle Verzeichnis ansehen.

Der Identifier deiner EFI-Partition sollte fs0 sein. Deswegen lautet der erste Befehl:

```
fs0: --> Enter
```

Danach `ls`, `cd EFI`.

Jetzt bist du im EFI Ordner. `ls` zeigt dir unter anderem den Ordner "Oz" an. Deswegen navigieren wir jetzt nach `EFI/Oz/Acpi/Load...` Schritt für schritt:

```
cd Oz ls cd Acpi ls cd Load ls
```

Und hier findest du deine DSDT. Diese brauchst du jetzt nur noch umbenennen. Dies geht mit dem Befehl:

```
mv DSDT.aml DSDT.org
```

Danach einen Neustart machen, OS X auswählen und der Rechner sollte erstmal wieder booten

