

Erledigt

Update bzw. Neubau OzmosisBios

Beitrag von „crazycreator“ vom 6. Dezember 2017, 18:58

Griven war ja so nett und hat mir meinen dump noch einen wenig angepasst und diesen hier:
Post 18 hier im: [Update bzw. Neubau OzmosisBios](#) Thread
zum einfügen in die EFI hochgeladen.
Hab' ich gemacht -> NVRAM Reset hab' ich auch gemacht und alles funktioniert anstandslos.

Habe jetzt also das BIOS aus der DB genommen und das hat beim öffnen keine Fehler. Sieht aber irgendwie anders aus als meins.

In BIOS Region habe ich 4 Bereiche die ich aufklappen kann und das aus der DB hat nur 3 + Plus einen Eintrag

Name: Padding / Type: Padding / Subtype: Empty (0xFF)

Wenn ich da jetzt meine selbst erstellte RealtekRTL8111.ffs reinwerfe bekomme ich

1. Wieder den invalid DOS Signature fehler

und

2. duplicate GUID

Letzterer war ja fast klar 😊