

Erledigt

Intel HD 630

Beitrag von „al6042“ vom 8. Dezember 2017, 23:43

Da würde ich nur den Lilu und IntelGraphicsFixup in der EFI deponieren und im BIOS den [DVMT](#) Pre-Allocated auf 32M und den [DVMT](#) Total Gfx Mem auf MAX stellen.

Theoretisch müsstest du mit einer aktuellen Clover-Version auch keinen "Inject Intel" oder "ig-platform-id = 0x59120000" einsetzen müssen.

Unter Umständen muss aber der "-disablegfxfirmware" unter "Boot"->"Arguments" aktiviert werden.