

Erledigt

macOS High Sierra 10.13.2 (17C88) ist veröffentlicht

Beitrag von „icecloud“ vom 11. Dezember 2017, 03:08

Der Fehler scheint gemäß den Jungs von insanelymac im neuen AMDCONTROLLER9500.kext von 10.13.2 zu liegen.

Der Fehler scheint im CFG_FB_LIMIT zu liegen.

Hier muss händisch die Anzahl der Ports der Grafikkarte angegeben werden.

Für meine Sapphire Nitro plus RX560 Systeme sind dies 3 !!

Andere Grafikkarten haben natürlich eine andere Portanzahl.

Da ich nichts am Apple Kext ändern wollte bin ich gemäß Empfehlung wie folgt vorgegangen:

1. Whatevergreen deaktiviert.
2. Im Clover Configurator bei Graphics RadeonDeinit aktivieren
3. Die als Anhang beigefügteAMD9xxxControllerPatcher.kext ins EFI/Clover/Kexts/Other kopieren.

Der Patcher kext besteht praktisch nur aus einer Info.plist und ist von Mork vom Ork der auch in diesem Forum aktiv ist

Diese muss *händisch* angepasst werden.

Die CFG_FB_LIMIT Variable ist unter IOKitPersonalities/aty_config in der vierten Zeile zu finden.

P.S. an Mac Grummelt: Meine internen Grafikkarten laufen nicht mit, da bei den alten Ivy Bridge CPU´s ziemlich nutzlos.