

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „iMarc“ vom 12. Dezember 2017, 19:20

hab das aorus 5, versuch mal beim installieren den stick in den usb 3.1 slot zu stecken, der läuft nativ ohne irgendwas.. oder usb 2.0

beim setup solltest du mit nv-disable=1 eigentlich durch kommen