

Erledigt

GMYLE Micro USB Bluetooth 4.0 Dongle

Beitrag von „m4d-maNu“ vom 14. Dezember 2017, 15:52

[Zitat von kuckkuck](#)

Von der Art des Sticks her, sollte er eigentlich auch garnicht im BIOS funktionieren können... Keine Ahnung was [SledgeHammer80](#) da gezaubert hat

Das ist bisschen unschön, dann muss ich den "Umweg" über das Timeout gehen so das Automatisch einfach das macOS gestartet wird nach x Sekunden.

Nur will das bei mir gerade nicht wirklich klappen Timeout wäre an und auf 5 jedoch auch nach mehren Minuten wird da kein Stau ausgeführt...

[Zitat von kuckkuck](#)

Für dein Problem gibt es folgende Kexts: Broadcom Bluetooth Firmware Patcher

Einfach BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext in die EFI nach Other liegen, Neustarten und hoffen

Vielen dank für deine Antwort, diese Texte habe ich auch schon gefunden gehabt mittlerweile. Beim ersten Versuch waren sich nur im Library/Extensions drinnen und das hat nichts gebracht. Nun im EFI unter Others und es Funktioniert.

Vielen Dank noch mal für deine Antwort.