

Erledigt

GTX 1050 Ti startet nur ohne DSDT

Beitrag von „revunix“ vom 14. Dezember 2017, 23:00

Kein Problem 😊

Werde die nachher mal hochladen, und ggf. auch mal selber versuchen.

+++++

Ich habe gerade mal etwas selbst Hand angelegt, und zwar habe ich eine frische DSDT mit Hilfe von Clover erstellt.

Zuerst habe ich für mein Board den Patch angewendet. Und als zweites habe ich den AppleALC Patch aus der alten in die neue kopiert. Dies hat schonmal geklappt.

Gibt es noch etwas was ich hinzufügen sollte?

Im Anhang mal mein aktuellen Clover-Ordner und eine saubere DSDT. Im Clover-Ordner ist meine gepatche DSDT.

Was mich etwas stört ist der Buffer... Da weiß ich allerdings nicht welchen HEX wert ich dort eintragen muss, damit „Via VT2021 Audio Controller,,,,,“ (Rot markiert) verschwindet.

Und wenn ich **Via** zu **VIA** ändere dann funktioniert der Patch nicht mehr... ist das normal? also bzgl. der groß/klein Schreibung.