

Erledigt

## Intel Xeon E3-1230v2 ohne integrierte Grafik

Beitrag von „Odd Oregano“ vom 8. November 2012, 17:39

Hi, danke für die Info.

Werde das mal probieren, wenn die [Hardware](#) da ist und dann natürlich hier schreiben, wie die Situation ist.

Es ist ja vielleicht für einige interessant, einen Prozessor zu kaufen mit der Performance von einem i7 zum Preis von einem i5 (so abgedroschen das auch klingt; ) ).

Lg

Odd

EDIT: Habe es jetzt geschafft, übergangsweise Snow Leopard auf meinem alten T61 zu installieren und von da aus auf 10.6.8 zu updaten, um Mountain Lion aus dem App Store herunterzuladen. Bootbaren USB Stick mit Unibeast erstellt und mit GraphicsEnabler=No -v und -x in den Installer gebootet. Installation lief ohne Mucken. Danach wieder über den USB Stick gebootet, gleiche Boot-Flags, und Multibeast heruntergeladen. diverse Kexts installiert. Ich kann ohne USB Stick booten und muss aber immer -x eingeben, um in den Safe-Modus zu booten, sonst bleibt er beim Apple-Screen hängen. Außerdem habe ich Probleme mit Sound und Grafik. Sound ist überhaupt nicht vorhanden, obwohl ich in Multibeast 898 ausgewählt hab, was mein Mainboard auch hat. Er findet überhaupt keine Soundein- oder ausgänge. Bei der Grafik ruckelt es manchmal. Also es flackert (teilweise mit rot-grünen Überblendungen) wenn die Mitteilungsleiste aufgerufen wird. Außerdem bei Flash-Inhalt im Browser (habe den neusten Flash-Player installiert).

Außerdem wird mein Audio-Interface nicht erkannt (Audio Fire 4), welches über Firewire angeschlossen wird. Trotzdem leuchten die Lämpchen und das Mikro kriegt auch Phantomspeisung. ?