

**Erledigt**

## **Mein PowermacG5 Mod - mit kleinen Extras**

**Beitrag von „DerZipfel“ vom 18. Dezember 2017, 15:25**

[@Lokus](#)

Ich habe das neuste BIOS (F4) über nen USB Stick direkt im BIOS selber eingespielt, also nicht unter Windows oder so. Habe mir dann mal extra dieses komischen Gigabyte Apps unter Windows installiert um die Lüfterdrehzahl dort zu sehen und auch ändern zu können. Wenn ich den Rechner nun in den "Energie Sparen" Modus versetze und ihn wieder aufwecke hebt der Rechner quasi ab und in der Gigabyte App haben alle Lüfter keine Umdrehung mehr, es wird also nichts mehr angezeigt ;(. Der Hibernaten (heißt glaubt Ruhezustand) klappt ohne Probleme, dabei wird aber ja auch immer der ganze Rechner beim Einschalten initialisiert, kein Wunder dann also