

Erledigt

## Kein Audio nach Sleep Alc1150 Sierra

Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Dezember 2017, 18:54

[@al6042](#) Weißt du was cool ist?

Mit Brumbears PropertyInjector lässt sich die Layout ID ganz einfach nach HDEF injecten, dann ist der DSDT Edit bei Ozm nicht mehr nötig 😊 (OK, HDEF muss schon HDEF heißen 😄)

[Geräte Eigenschaften \(Device Properties\) ohne DSDT Patch ändern.](#)