

Erledigt

H77M-D3H Ozmosis und High Sierra kleine Probleme!

Beitrag von „al6042“ vom 21. Dezember 2017, 20:31

Eventuell..

Könnte ggf. mit folgendem Schnipsel in der Defaults.plist geklärt werden:

Code

1. `<key>SkipSmbusSpdScan</key>`
2. `<true/>`

Der muss in das Segment, dass mit folgender Zeile beginnt:

Code

1. `<key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>`

Defaults.plist danach sichern, Rechner neu starten und ins BIOS oder die Boot-Auswahl gehen. Dort dann per Tastenkombi "Alt+WinLogo+P+R" einen NVRAM-Reset durchführen, damit die geänderte Defaults.plist auch eingelesen und genutzt wird.