

Erledigt

Eventuelles Finetuning - Was fehlt noch?

Beitrag von „Runner85sx“ vom 22. Dezember 2017, 23:00

Guten Abend zusammen.

Erst einmal vielen Dank für die ganzen Informationen die Ihr hier zum Thema "Hackintosh" zusammen getragen habt.

Ich bin Neuling in der ganzen Materie und konnte durch die Infos hier macOS High Sierra ans laufen bringen.

Die verbaute Hardware habe ich bereits in mein Profil eingepflegt.

Mein aktuelles Setup läuft bisher ohne Probleme.

Anfangs hatte die Kiste beim Herunterfahren und Neustarten immer wieder Probleme. Der Rechner ging nicht aus und startete einfach neu. Darauf hin war macOS der Meinung dass der Rechner nicht richtig herunter gefahren wurde. Nach einigen Nachforschungen kam ich zu dem Schluss dass der Kext für meinen W-Lan Stick der Übeltäter war.

USB-Ports funktionieren alle, Audio vom Board funktioniert auch, Grafikkarte - Eine von aktuell "noch" zwei Karten funktioniert, Netzwerk und Speedstep des Prozessors dank generierter SSDT.aml ebenso.

Eine DSDT verwende ich aktuell nicht. Ehrlich gesagt weiss ich nicht ob ich die überhaupt benötige.

Den Ruhezustand konnte ich bisher nur kurz antesten. Dabei ist mir aufgefallen dass der Rechner recht lange braucht bis er aus ist.

Kann man da noch was dran drehen?

config.plist, kexts und den acpi dump vom clover hänge ich einfach mal mit an.

Die Seriennummer etc. wurde mit Clover Configurator neu gewürfelt.

Gruß Runner85sx