

Erledigt

Eventuelles Finetuning - Was fehlt noch?

Beitrag von „Runner85sx“ vom 23. Dezember 2017, 09:03

Guten Morgen.

Ich habe einfach mal alle USB Anschlüsse durchprobiert. Alle samt funktionieren super. Da muss wohl USBInjectAll.kext seine Finger im Spiel haben.

Die anderen Veränderungen habe ich nach deinen Anweisungen vorgenommen. Bisher läuft auch wie erwartet, alles super. 😊

Der Rechner braucht beim Ruhezustand nur noch ca. 15 Sekunden bis er aus ist. Je nach geöffneten Anwendungen kann sich das natürlich ändern.

Ich gehe also mal in die Annahme dass ich in meinem Setup wohl keine DSDT benötige?

In dem Sinne, besten Dank und einen angenehmen Start in den Tag.



Grüße Runner85sx