

Erledigt

Verschoben Logitech C910 lässt sich nicht initialisieren/funktioniert nicht

Beitrag von „Thunderbird696“ vom 3. November 2012, 00:20

Hallo,

ich habe mir die Logitech C910 geholt und sie funktioniert an meinem Hackintosh leider nicht. Das Proggi Photo Booth erkennt zwar nach der Paketinstallation, dass eine Cam angeschlossen ist, aber die Cam kann nicht initialisiert werden - folglich kein Bild!
Die Tonausgabe funktioniert aber.

Schließe ich die Logi an meine Windose an, funktioniert alles einwandfrei. Und aktiviere ich z.B. Skype leuchtet auch der blaue LED-Streifen links und rechts der Optik. Dass passiert nicht, wenn die Cam am Hackintosh hängt.

Ich habe ein Gigabyte EP45-UD3LR, 4 GB Ram sowie die Geforce 9800 GT und ansonsten läuft mein Snow Leopard (10.6.8) richtig rund.

Kann das an einer BIOS-Einstellung liegen..???

Würde mich riesig freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.

Ansonsten noch ein sonniges und stressfreies Weekend.

Gruß
Joe