

Erledigt

## HP Z230 Workstation - Installationsproblem

Beitrag von „al6042“ vom 24. Dezember 2017, 12:04

Ein bekanntes Thema... 😊

Während der Installation sollte die Datei EmuVariableUefi-64.efi im Ordner /EFI/CLOVER/drivers64UEFI nicht erreichbar sein.

Da empfiehlt es sich, diese einfach in dem Ordner nach EmuVariableUefi-64.efi.org umzubenennen... 😊