

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „Pete1612“ vom 26. Dezember 2017, 19:24

Ich habe ein Elitebook 9470m mit OSX 10.13.2 installiert und derselben Broadcom Karte. Leider aber funktioniert bei mir Bluetooth nicht, WLAN aber schon.

Bluetooth wird auch nicht im System Report, ebenso wie die Kamera, Mikrofon und 3G Modul, welche auch nicht funktionieren, erkannt.

Von USBInject habe ich schon die neueste Version in Clover unter other installiert.

Hat jemand eine Idee?