

Erledigt

Verschoben Logitech C910 lässt sich nicht initialisieren/funktioniert nicht

Beitrag von „Thunderbird696“ vom 4. November 2012, 00:32

@Manfredo52

Die Cam wird im USB-Gerätebaum als "sonstiges Gerät" erkannt mit Produkt-ID 0x0821, Hersteller-ID 0x046d, Version 0.10 gefolgt von Seriennr., Standort-ID und der verfügbaren und der erforderlichen Stromstärke von 500 mA.

Und wie schon gesagt, der Bereich Audio funktioniert ja.