

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „Pete1612“ vom 3. Januar 2018, 11:54

Habe gerade die beiden kexts in /Library/Extensions kopiert, das Kext Utility drüberlaufen lassen und anschließend neu gestartet.

Leider ohne Erfolg.

Hast du vielleicht noch eine andere Idee?

Muss das Bluetooth Modul nicht in den System Preferences angezeigt werden?

Bei mir wird auch nicht die nicht funktionierende Kamera mit Mikrofon und das 3G Modul angezeigt.

Anbei meine config.plist, vielleicht kannst du daraus etwas erkennen.

Update:

Ich habe gerade von meinem Clover Bootstick, den ich für die High Sierra Installation verwendet habe, gebootet.

Dort funktioniert komischerweise das 3G Modul problemlos.

Anbei Screenshot und config des Clover Bootsticks.

Kannst du mir vielleicht helfen, das 3G Modul in der config.plist zum laufen zu bringen?

Gerne poste ich dir auch die beiden Clover Ordner falls du die benötigst.

Leider funktioniert Bluetooth immer noch nicht, wird auch nicht als USB Device im System Report erkannt.