

**Erledigt**

## **USB 3.0 Probleme bei Asus Z97-P 10.12.6 Sierra - Clover**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Januar 2018, 12:41**

Was ist mit dem USBInjectAll.kext und dann in Verbindung mit dem USB Port Limit Patch in Clover Configurator falls mehr wie 15 USB Port vorhanden sind, bitte zählen da USB 3.0 doppelt gerechnet wird.